

По месту требования

Исх.№ ____ от 21.11.2014 г.

Информационное письмо

Настоящим письмом информируем Вас о том, что: блок управления серии «Universal», выпущенный после 2010 года, не имеет возможности подключения датчиков протечки серии «WSS». Ко всем блокам управления серии «Universal», выпущенным позднее, необходимо подключать датчики серий «WSP» или «WSR» (радио, через радиоприемник).

Генеральный директор _____ Есехин А.В.

